

Initiator: Shelly Timeout

Maschine automatisch nach Leerlaufzeit freigeben mit Shelly

Das folgende Script setzt ein Shelly nach einer Idle-Zeit (wenn der Stromschwellwert länger als `TIME_THRESHOLD` Minuten (Standard: 15 Minuten) unterhalb Schwellwert `POWER_THRESHOLD` (Standard: 0) ist) zurück in die Ausgangslage (führt einen Reset zum Status `FREE` durch).

Code: <https://gitlab.com/fabinfra/fabaccess/shelly-timeout>

Version #1

Erstellt: 8 Dezember 2024 01:09:58 von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)

Zuletzt aktualisiert: 8 Dezember 2024 01:42:23 von Mario Voigt (Stadtfabrikanten e.V.)